

Канатный строп

Двухветвевой 2СК



Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90


Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69



Двухветвевой

Основные параметры и размеры двухветвевго стропа канатного 2СК												
Параметры и размеры										Грузоподъемность в зависимости от схемы строповки, тн		
Обозначение стропа	Обозначение канатной ветви											
		Диаметр каната, мм		Мин. длина, м	Диаметр коуша, мм	Обозначение крюка чалочного		Обозначение звена			Прямой подъём	Подъём петель
		заплетка	опрессовка		Кч-	320А-	Ов1-	Ов2-	Рт3-	угол между ветвями 0-90°		
2СК-0,63	ВК-0,5	8,3	8,3	1,0	34	0,5	1,0	0,5	0,5		0,63	0,50
2СК-1,25	ВК-1,0	11,0	11,0	1,0	34	1,0	1,5	1,0	1,0		1,25	1,0
2СК-1,6	ВК-1,25	11,5	12,0	1,0	40	1,25	1,5	1,25	1,25	1,25	1,6,	1,28
2СК-2,0	ВК-1,6	13,5	14,0	1,0	40	1,6	2,0	1,6	1,6	1,6	2.0	1,6
2СК-2,5	ВК-2,0	15,0	15,0	1,0	45	2,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,5	2,0
2СК-3,2	ВК-2,5	17,0	16,5	1,5	56	2,5	3,0	2,5	2,5	2,5	3,2	2,56
2СК-4,0	ВК-3,2	19,5	19,5	2,0	63	3,2	4,5	3,2	3,2	3,2	4.0	3,2
2СК-5,0	ВК-4,0	21,5	21,0	2,0	63	4,0	4,5	4,0	4,0	4,0	5.0	4,0
2СК-6,3	ВК-5,0	23,5	24,0	2,0	63	5,0	7,0	5,0	5,0	5,0	6,3	5,04
2СК-8,0	ВК-6,3	27,0	27,0	2,5	75	6,3	7,0	6,3	6,3	6,3	8.0	6,4
2СК-10,0	ВК-8,0	30,5		3,0	85	8,0	11,0	8,0	8,0	8,0	10.0	8,0
2СК-12,5	ВК-10,0	33,0		3,0	85	10,0	15,0	10,0	10,0	1,0	12,5	10,0